

คู่มือ / ใบงาน

ITEM CODE NO. ELT1 EN04/18
(SENSORS & TRANSDUCERS TRAINING SYS)

ชุดทดลองทราบสัมภาระวัดแรง

รุ่น G 25/EV

Electronics Technology Equipment for 7 technical College,

Department of Vocational Education (DOVE)

Ministry of Education

Kingdom of Thailand

under

OECF LOAN AGREEMENT NO. TXIX - 6

CONTRACT NO. DOVE - OECF - T4WB4/97

SUMITOMO CORPORATION

TOKYO, JAPAN

COPYRIGHT RESERVED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับทราบสติวเซอร์วัสดแรง

แรงสามารถถวัดโดยใช้ทราบสติวเซอร์วัสดแรงได้หลายชนิด โดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนขนาดของแรงที่กระทำต่อทราบสติวเซอร์วัสดร์มาเป็นปริมาณทางไฟฟ้าได้ ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของทราบสติวเซอร์วัสดแรงได้ตามหลักการทำงานภายภาพได้ 3 กลุ่มดังนี้

- ชนิดที่ใช้หลักการของกฎแตติก
- ชนิดที่ใช้หลักการของกฎการยึดหยุ่น
- ชนิดที่ใช้หลักการของปีชช โซอิเล็กทริกซิตี้

ในส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดของทราบสติวเซอร์วัสดทั้งสามชนิดนี้

1.1 ทราบสศิวเซอร์ที่ใช้หลักการของกฎสแตติก

ถ้าเราสามารถสร้างแรงด้วยอย่างได้ เราสามารถวัดแรงที่ไม่ทราบค่าได้โดยการประยุกต์กฎพื้นฐานทางกลได้ตามสมการนี้

$$\sum F - ma = 0$$

ระบบแรง $\sum F$ (รวมทั้งแรง例外ฟิฟและแรงป้อนกลับ) ใช้ความเร่ง ‘ a ’ และมวล ‘ m ’ กับแรงที่กระทำหรือคล่วอีกอย่าง โดยใช้ความเร่งเชิงมุม $d\omega/dt$ ของวัตถุกับโมเมนต์ของความเรื่อยรอบแกนหมุนภายใต้การทำงานของระบบหอร์ค $\sum M$ ในแกนเดียวกัน


$$\sum M - J d\omega/dt = 0$$

ในระบบการวัดในโรงงาน ทราบสศิวเซอร์จะใช้กฎนี้เมื่อโหลดคงที่โดยเฉพาะความเร่งที่ปราศจากจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนของขนาดที่ไม่ทราบได้ สำหรับจุดประสงค์ของคู่มือนี้ สถานะทรานเซิลนี้จะไม่นำมาพิจารณาและจะสมมุติให้

$$\sum F = 0$$

$$\sum M = 0$$

ตัวอย่างของการประยุกต์นี้เป็นการสมดุลกันของน้ำหนักแบบอัตโนมัติ ดูรูป 1.11



รูป 1.1


ถ้านำหนักของทั้งสองข้างคือ น้ำหนักตัวอย่าง P_c และนำหนักที่ต้องการทราบค่า P จะได้สมการตามนี้

$$P = P_c (b_2/b_1) * \tan \theta$$

แรงดันจะเป็นอัตราส่วนกับมุม θ โดยอ่านค่าได้ที่โพเทนชิโอมิเตอร์ การสมดุลน้ำหนักจะเป็นการหมุนมุนของน้ำหนักที่มีคุณลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเด่น

ในทางปฏิบัติคุณลักษณะความเป็นเชิงเด่นจะขึ้นกับฟังก์ชันการทำงานทางกล (เช่น คานจัดแรงกด ฯลฯ) หรือจะเรียกว่าการสมดุลแบบไดนาโมเมตريكได้ ซึ่งสามารถหาค่าได้โดยการวัดทอร์คระหว่างสเตเตอเร็กับโรเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนความเร็วของการหมุนของโรเตอร์นั้นวัดได้จากพลังงานทางกลของมอเตอร์

รูป 1.2 แสดงไดอะแกรมของหลักการนี้ ซึ่งแตกต่างจากรูป 1.1 เนื่องจากขนาดของทอร์คที่ไม่ทราบค่า c ที่ส่งจากโรเตอร์ไปยังสเตเตอเร็กของมอเตอร์ไฟฟ้า



§ 1.2

1.2 ทราบสัดวิเชอร์ที่ใช้หลักการของกฎการยืดหยุ่น


พิจารณาปริซึมรูป平行ปิรามีเดสและไอโซทรอปิก ให้ค้านหนึ่งมีพื้นที่ 'A' วางอยู่บนพื้นที่ มั่นคงขณะที่อีกด้าน มีแรง 'F' กระทำ วัตถุมีการเสียรูปและมีแรงกระทำ 'F' ในทิศทางกลับกันตาม กฎของ Hooke จนกระแท้ทั้งถึงจุดสูงสุดของการยืดหยุ่น

ในภาวะสมดุล เช่น $F = Fr$ ความสูงของปริซึมจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปร์เซนต์ดังนี้

$$\epsilon_1 = \frac{\delta L}{L} = \frac{F}{EA} = KF$$


เมื่อ E คือ modulus ของความยืดหยุ่นของสาร (Young's modulus) วัตถุต่างๆ จะสอดคล้องกับ กฎของ Hooke จึงสามารถทำเป็นตัวตรวจวัดระหว่างแรงที่กระทำและการทดสอบตัวทางแนวอน ได้ ระวังการใช้แรงกระทำที่ไม่สูงเกินค่าที่จะทำให้เสียความเป็นเชิงเส้น

ตัวอย่างของการใช้ตัวตรวจสอบกับแกนที่ตรงไว้ เช่น อุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือน ในการประยุกต์บางอย่างใช้กับวัตถุที่ยืดหยุ่นได้โดยให้พื้นที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องเส้นกับระยะทางจากจุดที่ยืดไว้ รูป 1.5




รูป 1.5

หรือให้แรงกระทำตามรูป 1.6a การเคลื่อนที่ที่คงที่บนส่วนของโครงสร้างที่ฐานกันทิศของแรงในพื้นผิว ดังนั้น δF จะเป็นค่าคงที่ เราจะสนใจการเปลี่ยนแปลงที่วัดได้ที่ถูกส่งออกมาโดยการใช้โครงสร้างที่แสดงในรูป 1.6 b




รูป 1.6
เพื่อทำให้การประยุกต์แรงง่ายขึ้น โครงสร้างแบบ ring ในรูปที่ 1.7



รูป 1.7

ในทางปฏิบัติ คุณสมบัติของโครงสร้างเชิงมุมของรูปแบบนี้มีข้อจำกัดอยู่ที่ความเด่นในการณ์ของแรงที่แปรผัน

ปัญหานี้แก้ไขได้โดยโครงสร้างทรงกระบอกดังในรูปที่ 1.8 และโดยทั่วไปจะหมายถึงการพัฒนาต่อจากโครงสร้างแบบ ring



รูป 1.8

ต่อไปจะทำการวัดแรงอัดที่เกิดจากแรง ตัวตรวจจับที่จะศึกษากันมีดังนี้คือ

- ตัวสเตนเกอนแบบความต้านทาน
 - ตัวสเตนเกอนแบบสารกึ่งตัวนำ
- ทั้งสองเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดแรงอัดที่แปรผันกับความต้านทาน


1.2.1 ตัวตรวจวัดที่ใช้หลักการของความต้านทานแบบสเตเดนเกน์

ตัวตรวจจับเหล่านี้มีย่านการใช้งานที่กว้าง มีพื้นฐานมาจาก extensometers แต่สเตเดนเกน์มีการใช้งานกว้างกว่ามาก

$$\delta R / R = K \delta L / L$$

ค่าอัตราประสีที่ K เรียกว่า ตัวแปรปรับเทียบ และจะมีค่าอยู่ระหว่าง -11 และ +4.5 สอดคล้องกับสารที่ใช้ (นิกเกล แมงกานेस แพดตินัม ทังสเตน)


ง่ายที่จะประยุกต์หลักการวัดการเปลี่ยนแปลงในตัวต้านทานของสารที่ทึบส่องจากหัวท้ายถูกยึดในระบบทาง δL และจะได้ค่า δR ง่ายๆจากการวัดขนาดสายจะมีขนาดเล็กมาก ดูรูป 1.9



รูป 1.9

อย่างไรก็ตาม extensometer จะใช้วัดแรงอัดของพื้นผิวตามทิศทางที่ต้องการ ในกรณีระยะทาง L ระหว่างสองจุดไม่สามารถใช้ได้และยากในการติดตั้งสาย ปัญหานี้แก้ไขได้โดยใช้สายรูปร่างพิเศษ ดังรูปที่ 1.10

ในรูป ระยะทาง L วัดแรงอัด δL มาจากหลักการ extensometer
ส่วนที่โค้งทึบมากกว่าส่วนที่ตรง ความต้านทานจะได้รับการยกเว้น



รูปที่ 1.10

ส่วนของสายที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจะมีความเรียบและมีความกว้างเป็นพิเศษทั้งนี้เพื่อที่ใช้เชื่อมต่อสายไฟได้ ขนาดของ L จะเปลี่ยนแปลงจาก 2 ถึง 20 มิลลิเมตรโดยประมาณ

ในกรณีวิเคราะห์ extensometer จะถูกใช้ติดกับอุปกรณ์ที่รับแรงกดและทำให้ขนาดเปลี่ยนแปลงไป

ข้อเสียของการหนึ่งของ extensometer คือจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ จะใช้ extensometer สองตัวโดยที่แต่ละตัวรับแรงกด และวัดผลต่างความด้านทางที่เกิดขึ้น การซดเชยอุณหภูมิของสเตนเกนจะต้องมีโดยการใช้สารที่มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเท่ากันและตรงข้ามกับสัมประสิทธิ์ของการแพร่ขยายความร้อน(ผลกระทบเหมือนกัน) ของสารที่ถูกแรงกด

1.2.2 ตัวตรวจสอบวัดที่ใช้หลักการของสารกึ่งตัวนำแบบสเตนเกนน์

เปียโซเชอริสติฟ การเปลี่ยนแปลงของความด้านทานทางไฟฟ้ากับปริมาตรของสารกึ่งตัวนำค่าของตัวแปร K จะต้องมีค่าที่ต่ำมาก และจะต้องสูงกว่า extensometer มาก(40 ถึง 200) ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อความละเอียดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามขนาดที่ทำเครื่องหมายไว้จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

1.3 โหลดเซล

โหลดเซลมีพื้นฐานมาจาก extensometer วัดแรงที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม มันทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงแรงหรืออัตราหนักให้กับลายมาเป็นแรงดันไฟฟ้าที่บอร์ด extensometer ในโหลดเซลจะมี extensometer ที่ใช้อัตราขยายตัวและต่อหันแบบบอร์ดทั้งนี้จึงหมายความว่าแรงทางกล

โหลดเซลใช้สแตนเกน์ความต้านทานที่มีอิมพีเดนซ์ประมาณ 350Ω และมีความไวที่เต็มสเกลประมาณ 2 mV/V หมายความว่าถ้าให้แรงดัน 10 V เลี้ยงกับ บอร์ด extensometer แรงดันที่เอาท์พุทจะเปลี่ยนเป็น 20 mV เมื่อเต็มสเกล

โหลดเซลใช้สแตนเกน์แบบสารกึ่งตัวนำซึ่งจะทำให้ความไวเพิ่มขึ้น โหลดเซลจะรับโหลดได้เต็มสเกลจากกิโลกรัมถึงเป็นพันตันซึ่งสามารถใช้งานจริงได้ในการอุตสาหกรรม


1.4 ทราบสัดวิเชอร์ที่ใช้หลักการของปียะโซ้อิเล็กทริกชิค

ทราบสัดวิเชอร์ชนิดนี้ใช้มือแรงที่จะวัดเป็นสถานะ ไดนามิก(เช่น ค่าเปลี่ยนแปลงเทียบกับความถี่เป็น KHz) และมีพื้นฐานมาจาก การค้นพบของ Pierre และ Jacques Curies ในปี 1880 เมื่อไห แรงกดลงบนสาร สารจะมีการเปลี่ยนแปลงประจุ อุปกรณ์ปียะโซ้อิเล็กทริกจะใช้ในการวัด(เช่น มิตอยร์วัดความเร่ง) สำหรับการวิเคราะห์การสั่น สารที่ใช้สร้างทราบสัดวิเชอร์จะเป็นเซรามิก(สาร สังเคราะห์) เช่น แบมเรียม ตะกั่ว ไทดานเนต

โดยทั่วไปจะใช้คริสตัลเป็น tourmaline , quartz และ Rochelle salt (Sodium potassium tartrate) ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี quartz ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม

1.5 ตัวปรับสภาพสัญญาณที่ใช้กับทรานสดิวเซอร์วัดแรง


ระบบการเรื่องต่อสำหรับทรานสดิวเซอร์วัดแรงที่เป็น extensometer ความด้านทาน(荷重
เซล) จะต้องสามารถรับคุณสมบัติของ extensometer หรือบริจที่ sense จะเป็นที่สำหรับการวัด
แรงดันที่คงที่(ดูรูป 1.11)



รูป 1.11

แรงดันเอาท์พุทของบีริจ์โดยปกติจะวัดด้วยแอมป์ขยายผลต่างสำหรับงานที่ต้องการเกณฑ์ขยายสูง (ดูรูปที่ 1.12)

โดยปกติตัวตรวจจับที่ใช้ในการวัดแรงจะมีความเร็วไม่มากนัก เพราะจะต้องมีวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำ (มีเวลาหน่วง 5 วินาที) ทั้งนี้เพื่อลดสัญญาณรบกวน



รูป 1.12


การเลือกแอมป์ขยายผลต่างจะต้องเลือกที่มีแรงดันเลื่อนเทียบกับอุณหภูมิต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้(เช่น น้อยกว่า $5 \mu V/^\circ C$)

มีโพเทนชิโอมิเตอร์เอาไว้ใช้ปรับค่าแรงดันเอาท์พุทให้มีค่าเดิมสเกลที่ถูกต้อง(แอมป์ปรับเทียบ) โหลดเชล(มีความเพียงตรงมากกว่า ทราบสติวเซอร์วัดแรงที่มีพื้นฐานมาจาก extensometer) ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมจะมีวงจรดูดซับอุณหภูมิตัวอย่าง

ทราบสติวเซอร์วัดแรงที่เป็นสารกึ่งตัวนำ extensometer จะให้สัญญาณเอาท์พุทที่สูงและไม่ต้องการระบบเชื่อมต่อที่ซับซ้อนเพื่อหนีปัญหาเรื่อง ออฟเซ็ตและสเกล

ความไวของความต้านทานแบบบริดจ์เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเมื่อต้องการการวัดที่ละเอียด

ระบบเชื่อมต่อของทราบสติวเซอร์วัดแรงเปี่ยมใช้อิเลคทริกประกอบด้วยแอมป์ขยายต่อ กับตัวเก็บประจุดังรูป 1.13



รูป 1.13

1.6 ลักษณะของtranstdiceworร์วัดแรง

คุณลักษณะทางกลของอุปกรณ์ที่มีการยึดหดตัวจะมีการข้อมูลที่เป็นพื้นฐานหลักต่างๆดังนี้

- ย่านการวัด จะบอกเป็นกิโลกรัม นิวตัน หรือ ตัน ย่านการวัดนี้ตัวตรวจจับทำการวัดค่าได้อย่างเที่ยงตรง อาจแบ่งย่านการวัดได้สองแบบคือ ข้อเดียว(unipolar) หรือ ความเกิน และสองข้อ (bipolar) หรือ ความเกินและ tension
- ค่าสแตติกเกินพิกัดที่ยอมรับได้มีหน่วยเป็น กิโลกรัม นิวตัน หรือ ตัน จะบอกแรงที่สูงสุดที่transtdiceworสามารถถ่านได้
- ย่านอุณหภูมิการทำงานมีหน่วยเป็น °C
- ย่านอุณหภูมิที่สามารถไว้ได้มีหน่วยเป็น °C
- ค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิ มีหน่วยเป็น °C ย่านอุณหภูมนี้จะบอกถึงความเที่ยงตรงของการวัด

เมื่อคำนึงถึงคุณภาพของการวัด คุณลักษณะที่เป็นพื้นฐานหลักมีดังนี้

- ความเป็นเริงเด็น แสดงค่าข้อเปลอร์เซนต์ของต่าเต็มสเกล ค่านี้จะบอกความผิดพลาดที่เกิดเนื่องจากความเบี่ยงเบนไปจากค่าที่แท้จริง
- ความไวหรือความละเอียด คือการเปลี่ยนแปลงค่าที่อินพุทที่น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าที่เอาท์พุท จะบอกเป็นสัญญาณเอาท์พุทด่อนหน่วยของอินพุท
- ความมั่นคง แสดงค่าข้อเปลอร์เซนต์ของต่าเต็มสเกล ค่าตัวแปรนี้จะชี้ถึงความสามารถของtranstdiceworในการสร้างสัญญาณเอาท์พุทเมื่อมีอินพุทปริมาณเท่ากันแต่ในเวลาที่ไม่เท่ากัน
- อีกต่อรีซิส นิยามด้วย ระยะทางที่มากที่สุดระหว่างค่าที่อ่านได้สองค่าที่ได้จากtranstdiceworที่รับแรงเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้าม
- เสถีรภาพของความไวเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เช่น การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ตัวแปรที่มีความสำคัญในระบบเชื่อมต่อ
- แรงดันกระตุ้น คือแรงดันที่ใช้เดี่ยงตัวtranstdicewor

- แรงดันเอาท์พุท คือค่าแรงดันเต็มสเกลต่อหน่วยแรงดันที่เลี้ยงทรานสดิวเซอร์ ค่านี้แสดงด้วย mV/V หรือแสดงค่าเอาท์พุทของทรานสดิวเซอร์เป็น mV เมื่อแรงเต็มสเกลกระทำเป็นโวลต์
- F.S.O (Full Scale Output) คือผลต่างระหว่างแรงดันเอาท์พุทของทรานสดิวเซอร์ที่สองคล้องกับค่าจำกัดของยานแรง
- ความต้านทานของสเตนเกน์หรือบริดจ์

คุณลักษณะของกรานสติวเชอร์บันพื้นฐานของการกระทำแบบอีราสติก(elastic)

* ชนิด


- กับ extensometer ความต้านทาน
- กับ extensometer ที่เป็นสารกึ่งตัวนำ
- ไฮโลดเซล

* ยานการวัด

- * ค่าความผิดพลาดของอุณหภูมิ
- * ค่าสแตติกที่เกินพิกัดที่ยอมรับได้
- * ย่านอุณหภูมิสะสม
- * การสั่น การซีอก
- * ความเป็นเชิงเส้น
- * ความไว
- * ความมีเสถียรภาพ
- * ความมั่นคง
- * อีทเตอร์ริส
- * แรงดันกระตุ้น
- * F.S.O. (Full Scale Output)
- * ความไวต่อห่วงวายแรง
- * ค่าเอาท์พุตเดิมสเกลต่อหน่วยการกระตุ้น

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการทดลอง


อุปกรณ์ทดลองเกี่ยวกับแรงประกอบด้วยสองส่วนหลักๆคือทรายส่วนตัวและเครื่องทดสอบแรง และตัวปรับสภาพสัญญาณ ในส่วนนี้จะอธิบายโครงสร้างและการทำงานของแต่ละส่วนของชุดทดลอง ดูรูป 2.1



รูป 2.1

2.1 ทราบสติวเซอร์วัคแรง

ตัวตรวจจับที่ใช้ในชุดทดลองเป็น荷重เซลล์ ที่ทำจาก extensometer ความด้านทาน แรงจะกระทำต่อโครงสร้างทำให้เกิดการบีบหดตัว ดังรูปที่ 2.2




รูป 2.2

คุณภาพของการแบ่งแผลงที่วัด ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่กว้างใหญ่ของการเชื่อมต่อระหว่าง荷重เซลล์ กับพื้นผิวนานรอง

ตัวฐานรองของจะต้องมีความแข็งแรงและราบรื่น ที่สำคัญจะต้องมีขนาดพื้นที่กว้างขวางเพียงพอ และไม่สามารถเดือนได้เมื่อรับแรง

สกอร์สองตัวที่อยู่ในแกนเดียวกันจะเป็นตำแหน่งที่มีความไวมากที่สุดต่อห้อง และเป็นตำแหน่งที่วัดได้ดีที่สุด ค่าความผิดพลาดต่ำสุด ดังรูป 2.3



รูป 2.3

A	=	0.006%	fs/cm
B	=	0.005%	fs/cm
C	=	0.0002%	fs/cm

เมื่อ % fs/cm เป็นเปอร์เซนต์ของค่าเต็มสเกลสำหรับระยะทางแต่ละเซนติเมตรระหว่างจุดที่รับโหลดและแกนของโหลดเชลที่รับโหลด

ค่านี้จะแสดงพื้นที่ที่ตัวตรวจจับทำการวัดได้ เช่น สามารถใช้ก้นบูรร์ร่างของโหลดสูงถึง 15x20 cm การให้น้ำหนักเกินพิกัดจะทำให้เสียหายได้ ควรใช้น้ำหนักประมาณ 0.5 - 2.0 kg ในกรณีที่เกิดการสั่น ช็อก หรือ นีโอด แรงที่จ่ายให้กับมวลจะคูณด้วยความเร่ง ($F = ma$) และตัวตรวจจับอาจจะกำลังรับแรงเกินพิกัดได้ และในกรณีที่ของหล่นลงบนตัวตรวจจับจะทำให้ค่าเต็มสเกลสูงกว่าความเป็นจริงได้

extensometer ความต้านทานสีตัวต่อเป็นวงจรติดที่วัดการยืดหดตัวของโครงสร้างเมื่อรับโหลด

ตำแหน่งของ extensometer แสดงให้ดูดังรูป 2.4 จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติในการประกอบเพื่อลดข้อผิดพลาด

ตัวตรวจจับจะมีการซัดเชบอุณหภูมิอัตโนมัติและกำจัดผลกระทบเนื่องมาจากการไฟฟ้าที่ต่อ




Fig. 2.4

รูป 2.4

เพื่อที่จะรับประกันถึงความแม่นยำของตัวเเปรทางไฟฟ้าและเตถีรภาพของการวัด extensometer สามารถป้องกันต่อกวนชื้นได้

ข้อต่อของตัวทرانสคิวเซอร์ตามมาตรฐานมีดังนี้

ข้า	สี	หน้าที่
1	แดง	+ ไฟเลี้ยว
4	ดำ	- ไฟเลี้ยว
2	เขียว	+ สัญญาณເອາຫຼຸກ
3	เทา	- สัญญาณເອາຫຼຸກ

สามารถทำการปรับเทียบระบบได้จากตัวปรับสภาพสัญญาณ

อัตรารับโหลด(R.C)	30 kg
อัตราเอาท์พุท(R.O)	2mV/V
Creep	0.03% R.O / 30 min
ความเป็นเชิงเส้น	0.02%R.O
สีท์เตอร์ริส	0.02%R.O
ความมั่นคง	0.02%R.O
การสร้างสมดุล	+/- 5% R.O
ย่านการขาดเชือกอุณหภูมิ	-10°C - 70°C
ย่านอุณหภูมิ sate	-10°C - 50°C
อุณหภูมิที่มีผลกระแทบกับเอาท์พุท	+/-0.012% LOAD / 10 °C
อุณหภูมิที่มีผลกระแทบกับการสร้างสมดุล	+/-0.04% R.O. / 10 °C
ความต้านทานของขั้วอินพุท	430Ω+/- 5% 350Ω +/- 5%

ข้อต่อไฟฟ้า	$\phi 3\text{mm} \times 4\text{ C} \times 40\text{ cm}$
ความหนาแน่นของฉนวน(ต่ำสุด)	
บริจจ์กันกราวน์	$2000\text{ M}\Omega$
ชีลกันกราวน์	$1000\text{M}\Omega$
แรงดันกระแสตื้น	12V
แรงดันกระแสตื้นสูงสุด	20V
ย่านความปลดปล่อย	150% R.C

2.2 ตัวปรับสภาพสัญญาณ


ตัวปรับสภาพสัญญาณสำหรับทราบสัดส่วนเดอร์วัสดุแรงกับ โหลดเซล extensometer ความด้านท่านมีความจำเป็น เพราะว่าสัญญาณเอาท์พุทที่ได้จากทราบสัดส่วนเซอร์ มีค่าต่ำมาก ตัวปรับสภาพสัญญาณจะต้องมีเกณฑ์ขยายที่สูง ต้องมีการปรับของเซต และปรับเปลี่ยนเกน ขยายได้เพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับแรงหน้าสม วงจรเชื่อมต่อแสดงตามรูป 2.5

แรงดันกระแส $+V_{ref}$ (8V) ได้จากแรงดันเร็อกลูเตอ Z1 (TL431) วงจรรวม IC1 จะสร้าง $-V_{ref}$ (-8V) แรงดันอ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิต่ำที่สุด (สูงสุด $0.015\%/\text{ }^{\circ}\text{C}$) อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (ปกติอุณหภูมิแวดล้อมเปลี่ยนแปลง $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ถึง $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ จะไปทำให้จำกัดยานการวัด) เป็นสาเหตุทำให้แรงดันกระแสตู้นเปลี่ยน 0.075V หรือเท่ากับ 7 ใน พัน สามารถไม่คำนึงถึงได้

G25

WEIGHT TRANSDUCER & SIGNAL CONDITIONER

Range : 0 to 2048



equ 2.5

แรงดันกระตุ้นเริกกสูเรทจาก ตัวต้านทานปรับค่าได้ RV1 การอ่านค่า ประกอบด้วยแอมป์ ขยาย(แอมป์ขยาย IC2) ออกแอมป์ใช้เบอร์ OP07DP ที่มีแรงดันอินพุทธอฟเซทเทียบกับอุณหภูมิ ต่ำ ตามเอกสารข้อมูลประมาณ $3 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 50°C จะทำให้แรงดันอินพุทธอฟเซทเท่ากับ $150 \mu\text{V}$

ขณะที่ 2 mV เท่ากับ 1 kg จะทำให้เกิดค่าความผิดพลาดที่ 75 grm สองครั้งกับค่าความเป็นเชิงเส้นและค่าความผิดพลาดที่เกิดเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของตัวранสติวเชอร์ แอมป์ขยายมีเกนเท่ากับ 36.5 สัญญาณเอาท์พุทจากแอมป์ผลต่าง (IC3 MA741) จะไปปรับสเตกเกตและทำให้ยกเลิกออฟเซทของทรายนสติวเชอร์ได้ สำหรับจุดประสงค์นี้แอมป์ขยายจะเริกกสูเรทด้วยตัวต้านทาน RV3 (เกนขยาย $5/9$) และออฟเซทจะเปลี่ยนแปลงจาก -810 mV ถึง $+1.2 \text{ V}$ ด้วยการปรับที่ตัวต้านทาน RV จะให้แรงดันเอาท์พุทเป็นอัตราส่วนกับแรงที่อัตราส่วน $400 \text{ mV} = 1\text{kg}$

หมายเหตุ แม้จะพยายามปรับสภาพสัญญาณจะมีการต่อวงจรกรองความถี่ต่ำเพื่อที่จะกำจัดสัญญาณรบกวน การที่มีวงจรกรองอยู่ด้วยจะไม่ผลทำให้คุณภาพของระบบเสียไป ขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงที่กระทำต่อตัวทرانสิสเตอร์

ความถี่ cutoff ของวงจรกรองตั้งไว้ประมาณ 5 Hz

2.3 แรงตัวอย่าง

โอลด์เชลจะทำการปรับเทียบหน่วยการวัดแรงที่ 1 kg ของแรง = 0.9806 daN เมื่อ 0.9806 คือความเร่งโน้มถ่วงที่ เมืองมิลัน ทราบสติวเซอร์จะประกอบกับสปริงตามกฎของแรง ($F=ma$) โดย m คือ มวล a คือ ความเร่งโน้มถ่วง ค่าความเร่งโน้มถ่วงนี้จะเปลี่ยนแปลงตามกฎมิศาสตร์ตามตารางที่อยู่ข้างล่างนี้

VIENNA	980.960 m/sec ²	PARIS	980.943 m/sec ²
BRUSSELS	981.112 m/sec ²	GREENWISH	981.188 m/sec ²
COPENHAGEN	981.559 m/sec ²	MUNICH	980.733 m/sec ²
MILAN	980.569 m/sec ²	OSLO	981.927 m/sec ²
LENINGRAD	981.929 m/sec ²	BARCELONA	980.240 m/sec ²
POLE	983.217 m/sec ²	EQUATOR	978.039 m/sec ²

3. แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาทำความเข้าใจการทำงานของโหลดเซลและตัวปรับสภาพสัญญาณ แรงดึงย่าง ได้จากนำหนักนาตรูน อุปกรณ์และเครื่องมือวัดที่ใช้มีดังนี้

- ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ 3 ½ หลัก (รุ่น MD-79/EV)
- แหล่งจ่ายไฟ +/- 12 V
- นำหนักนาตรูน

3.1 การปรับเทียบตัวปรับสภาพสัญญาณ

จุดประสงค์

เพื่อทำการปรับเทียบทัวปรับสภาพสัญญาณเช่นปรับเทียบเมื่อไม่มีน้ำหนัก เอ้าท์พุทที่ได้เท่ากับศูนย์ และที่น้ำหนัก 20 kg สัญญาณเอ้าท์พุทเท่ากับ 8 V

เครื่องมือที่ต้องการ

- ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

วิธีทดลอง

- ต่อแหล่งจ่าย +/- 12 โวลต์ และ 0 โวลต์เข้ากับแหล่งทดลองด้วยสายไฟ
- ต่อໂໂຄລໂນຄູລເຂົາກັບແພງທດສອງດ້ວຍສາຍໄຟ
- ต่อดิจิตอลໄວລຕິມີເຕອຣ໌ທີ່ຈຸດທີ 1 ກັບກຽວນໍ
- เปิดສວິທີ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ
- ปรับตัวค้านทาน RV1 ຈິນກະທັງແຮງດັນເອົາທີ່ພຸຖໄດ້ເທົ່າກັນ 8 V ທີ່ດີຈິຕອລໄວລຕິມີເຕອຣ໌(ປັບແຮງດັນກະຕຸ້ນ)

- ต่อคิจิตอลไวล์ด์มิเตอร์กับสัญญาณเอาท์พุท
- ปรับตัวต้านทาน RV2 จนกระทิ้งคิจิตอลไวล์ด์มิเตอร์อ่านได้ศูนย์(ปรับค่าออฟเซ็ทที่โหลดเซล)
- วางน้ำหนักตัวอย่าง 20 kg บนโหลดเซล
- ปรับตัวต้านทาน RV3 จนกระทิ้งคิจิตอลไวล์ด์มิเตอร์อ่านได้ 8 V (ปรับสเกลของตัวปรับสภาพสัญญาณ)

3.2 การวัดกราฟแรงดันเอาท์พุทเปรียบกับแรง

จุดประสงค์

เพื่อทำการแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่อินพุทของทรายสติวเซอร์กับแรงดันเอาท์พุท

เครื่องมือที่ต้องการ

- ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ ขนาด $3\frac{1}{2}$ หลัก

วิธีทดลอง


- ทำการปรับเทียบตัวปรับสภาพสัญญาณ
- ต่อดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ที่เครื่องหมาย OUT
- ให้น้ำหนักตัวอย่าง กับ โหลดเซล(อยู่ในช่วง 10 kg) วัดแรงดันเอาท์พุท
- นำข้อมูลที่ได้จากลงในตารางที่ 3.1

และนำค่าที่ได้วัดกราฟโดยให้แรงอยู่แกน X และให้แรงดันเอาท์พุทอยู่แกน Y กราฟนี้

จะแสดงคุณลักษณะของตัวปรับสภาพสัญญาณ

จำนวน	แรง(kg)	แรงดันเอาท์พุท(โวลต์)

ตาราง 3.1



รูป 3.1

3.3 การวัดเส้นตรงที่เหมาะสมที่สุดของทราบสติวเชอร์

จุดประสงค์

เพื่อทำการแสดงกราฟของเส้นตรงที่ดีที่สุดจากความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่ให้กับทราบสติวเชอร์ กับแรงดันที่ได้จากตัวปรับสภาพสัญญาณ

เครื่องมือที่ต้องการ

- ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ ขนาด $3\frac{1}{2}$ หลัก


วิธีทดลอง

- ทำการปรับเทียบตัวปรับสภาพสัญญาณ
- ต่อดิจิตอลโวลต์มิเตอร์กับเอาท์พุท
- ให้น้ำหนักตัวอย่าง กับโหลดเซล(อยู่ในช่วง 10 kg) วัดแรงดันเอาท์พุท
- นำข้อมูลที่ได้ຈดลงในตารางที่ 3.2

และนำค่าที่ได้วาดกราฟโดยให้แรงดัน Y และให้แรงดันเอาท์พุทอยู่แกน X กราฟนี้ จะแสดงคุณลักษณะของตัวปรับสภาพสัญญาณ


จำนวน	แรง(kg)	แรงดันเอาท์พุท(โวลต์)

ตาราง 3.2



รูป 3.2

เส้นตรงที่ดีที่สุดจะได้จากลากเส้นให้ผ่านจุดทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ รูป 3.3



รูป 3.3

3.4 การคำนวณค่าความเป็นเชิงเส้นของทราบสติวเซอร์และตัวปรับสภาพสัญญาณ

จุดประสงค์


เพื่อทำการคำนวณหาค่าความเป็นเชิงเส้นของระบบปรับสภาพสัญญาณในตัวทราบสติวเซอร์

เครื่องมือที่ต้องการ

- ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ ขนาด 3 ½ หลักกิ๊บ

วิธีทดลอง


- ทำการปรับเทียบตัวปรับสภาพสัญญาณ
- ต่อดิจิตอลโวลต์มิเตอร์กับเครื่องหมาย OUT หากภาพคุณลักษณะและภาคเส้นตรงที่ได้ที่สุดจากการทดลองที่ 3.3
- สร้างเส้นตรงสองเส้นขานานกันให้ครอบคลุมข้อมูลทุกจุดบนกราฟ



รูป 3.4

วัดเส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างจากเส้นตรงที่ศูนย์ที่สุดเท่ากันและจะต้องครอบคลุมทุกจุดข้อมูล ลากเส้นตรงบนงานกับแกน y และหาค่าที่แรงดันที่เส้นนี้ตัดผ่านสองจุด ค่าความเป็นเชิงเส้นจะบอกเป็นไปร์เซนต์ที่บันทึกค่าเดิมสเกลดังนี้

$$+/- \frac{1/8 * V_2 - V_1}{F.S.O.} = \text{ความเป็นเชิงเส้น}$$



รูป 3.5

มีหน่วยเป็นปอร์เซนต์

F.S.O คือ Full - Scale Output และสอดคล้องกับค่าอ้าพุทที่เปลี่ยนแปลงเมื่อระบบทางเปลี่ยนเท่ากับ
ระบบทางเดินสเกล
ในกรณี

$F.S.O. = 8 \text{ V}$; แรง = 0 kg ; แรงดันเอาท์พุท = 0 V ; สำหรับ แรง = $20 \text{ kg} = 8 \text{ V}$

3.5 การหาค่าการวัดที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิของโอลด์เชลเปลี่ยนแปลง

จุดประสงค์

เพื่อทำการคำนวณหาค่าความผิดพลาดของทราบสติวเซอร์ที่เกิดจากวัดในอุณหภูมิห้องที่เปลี่ยนแปลง

เครื่องมือที่ต้องการ


- ดิจิตอลโวลต์มิเตอร์ ขนาด $3\frac{1}{2}$ หลัก

วิธีทดลอง

- ทำการปรับเทียบตัวปรับสภาพสัญญาณ
- วัดคุณลักษณะของทราบสติวเซอร์และทราบสติวเซอร์จากหัวข้อ 3.3
- ทำเหมือนเดิมเพียงแต่เพิ่มอุณหภูมิโดยใช้หลอดไส้
- วัดข้อมูลลงในกราฟและคำนวณตามสมการข้างล่าง

$$(V_1 - V_2) / F.S.O \text{ หน่วยเป็นเบอร์เซนต์}$$

โดย $F.S.O. = 8 V$



รูป 3.6

3.6 การหาค่าการวัดที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิของตัวปรับสภาพสัญญาณเปลี่ยนแปลง

จุดประสงค์

เพื่อทำการคำนวณหาค่าความผิดพลาดของตัวปรับสภาพสัญญาณที่เกิดจากวัดในอุณหภูมิห้องที่เปลี่ยนแปลง

เครื่องมือที่ต้องการ


- ดิจิตอล โวลต์มิเตอร์ ขนาด $3\frac{1}{2}$ หลัก

วิธีทดลอง

- ทำการปรับเทียนตัวปรับสภาพสัญญาณ
- วัดคุณลักษณะของทرانสิสเตอร์และทرانสิสเตอร์จากหัวข้อ 3.3
- ทำเหมือนเดิมเพียงแต่เพิ่มอุณหภูมิโดยใช้หลอดไฟ
- วัดข้อมูลลงในกราฟและคำนวณตามสมการข้างล่าง

(V1 - V2) / F.S.O หน่วยเป็นเบอร์เซนต์

โดย F.S.O. = 8 V



รูป 3.7

ภาคผนวก ก

1 การต่อเข็มต่อกับคอมพิวเตอร์

เพื่อเข็มต่อกับคอมพิวเตอร์ ไมโครทรานส์ดิวเซอร์ความตันจะต้องต่อผ่านตัวแปลงสัญญาณ A/D โดยต่อเอาท์พุตจากโมดูล G25 เข้ากับอินพุตของตัวแปลงสัญญาณ A/D F03A เพื่อทำการสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งไปให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป

ใช้พอร์ท C ทดสอบ

2 โครงสร้างของการต่อ


หลังจากทำการต่อตามรายละเอียดต่างๆแล้ว พอร์ท C จะต้องต่อ กับ โมดูล F03A ซึ่งเป็นพอร์ทที่นานารายละเอียดคูณได้จากรูปที่ 1

- ข้อมูลจากตัวแปลงสัญญาณ A/D จะส่งออกไปผ่านพอร์ท C
- พอร์ท C จะต้องกำหนดให้เป็นอินพุต การควบคุมพอร์ท C ขึ้นอยู่กับสายควบคุมเส้นที่ 5 ซึ่งจะต้องตั้งให้เท่ากับ 1

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพอร์ท ตำแหน่ง และความหมายของสัญญาณคูณได้จากรูปที่

2

PERSONAL
COMPUTER



พอร์ท	บิตสัญญาณ	ทิศทาง	ตำแหน่ง
C	C7 บิตที่ 7	อินพุต	EH302
	C6 บิตที่ 6		
	C5 บิตที่ 5		
	C4 บิตที่ 4		
	C3 บิตที่ 3		
	C2 บิตที่ 2		
	C1 บิตที่ 1		
	C0 บิตที่ 0		
	CTRL.C พอร์ท C ควบคุมทิศทาง		
	D7 บิตที่ 7	เอ้าพุท	EH303
	D6 บิตที่ 6		
	D5 บิตที่ 5		
	D4 บิตที่ 4		
	D3 บิตที่ 3		
	D2 บิตที่ 2		
	D1 บิตที่ 1		
	D07 บิตที่ 0		
	CTRL.D4+D7 พอร์ท D ควบคุมทิศทาง บิต 0 + 3		
	CTRL.D0+D3 พอร์ท D ควบคุมทิศทาง บิต 0 + 3	อินพุต	
	CK-INPUT อินพุตสัญญาณนาฬิกา		
	CK-OUTPUT เอาพุตสัญญาณนาฬิกา		
		เอ้าพุท	

